

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Nowowola III”, gm. Janów.</i>
Numer sprawy:	<i>DIT-III.7462.1.2023</i>
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>Nie dotyczy</i>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Nowowola III”, gm. Janów.</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Nowowola III”, gm. Janów, pow. sokólski, woj. podlaskie 9 marca 2023 r.</i>
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Nowowola III”, gm. Janów udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2010 r., znak DIS.III.7512-166/10, zmienionej następnie decyzją tego organu z dnia 29 grudnia 2020 r., znak DIT-III.7422.26.2020.</i>
Ustalenia kontroli:	<i>W dniu kontroli prowadzono wydobywanie, przeróbkę i wywóz kopaliny ze złoża. Wcześniejsza eksploatacja prowadzona była w NE części złoża, gdzie powstało regularne wyrobisko o gł. dochodzącej do 22,0 m. W północno-centralnym fragmencie, gdzie zlokalizowany jest słup linii energetycznej nie zostały zachowane odpowiedniej odległości pasy ochronne (naruszenie granicy złoża górną krawędzią skarpy). Pas ochronny od słupa został częściowo odbudowany. Obecnie wydobywanie prowadzone jest trzema piętrami eksploatacyjnymi w SW części złoża, gdzie powstało głębokie, dość regularne wyrobisko. W dnie wyrobiska zlokalizowano przesiewacz i hałdy przesortowanego materiału. Skarpy wyrobiska osiągają wysokość powyżej 20,0 m. Wzdłuż W, N i E granic OG zostały usypane hałdy nadkładu oraz piasku. W północno-wschodniej części OG został zdjęty nadkład (poza obszarem złoża). Brak oznaczenia w terenie punktów załamania granic OG i TG uniemożliwił stwierdzenie, gdzie przebiega dokładna granica pomiędzy obszarem górniczym, a sąsiednimi nieruchomościami niebędącymi w posiadaniu przedsiębiorcy. Ponadto teren zakładu górniczego nie został dostatecznie oznakowany tablicami ostrzegawczymi.</i>
Zalecenia pokontrolne:	<i>Postanowieniem z dnia 20 marca 2023 r. wezwano przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń poprzez: - przedłożenie Z-1 zestawienia zmian zasobów złoża za 2022 r., -okazanie dokumentu potwierdzającego, że zakład górniczy objęty jest nadzorem kierownictwa ruchu zakładu górniczego, -uzupełnienie wyciągu z aktualnym saldem rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki na likwidację zakładu górniczego o brakującą kwotę, -wyznaczenie w terenie punktów załamania granic OG i TG, -odbudowanie naruszonego pasa ochronnego wyrobiska eksploatacyjnego od słupa linii energetycznej do szerokości 13,0 m.</i>

	<i>Przedsiębiorca pismem z dnia 24 maja 2023 r. poinformował o częściowym wykonaniu postanowienia.</i>
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> <u>zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</u> <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>Ewelina Szerląg-Piękoś – główny specjalista, Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu Magdalena Czyżewska-Pietruczuk – geolog wojewódzki, Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
Opracował informację:	<i>Ewelina Szerląg-Piękoś – główny specjalista, Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
Data opracowania:	<i>28.09.2023 r.</i>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>