

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Nowowola III”, gm. Janów.</i>
Numer sprawy:	DIT-III.7462.18.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>Nie dotyczy</i>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Nowowola III”, gm. Janów.</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Nowowola III”, gm. Janów, pow. sokólski, woj. podlaskie 4 lipca 2023 r.</i>
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonania przez Przedsiębiorcę poleceń pokontrolnych zawartych w postanowieniu Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2023 r., znak DIT-III.7462.26.2020, a także wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Nowowola III”, gm. Janów udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2010 r., znak DIS.III.7512-166/10, zmienionej następnie decyzją tego organu z dnia 29 grudnia 2020 r., znak DIT-III.7422.26.2020.</i>
Ustalenia kontroli:	<i>W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 9 marca 2023 r. (od dnia ostatniej kontroli) do dnia przeprowadzenia kontroli Przedsiębiorca częściowo zrealizował obowiązki określone w ww. postanowieniu. Nie wszystkie punkty załamania OG i TG Nowowola III zostały wyznaczone w widoczny sposób w terenie, a zakład górniczy nie został w dostateczny sposób oznaczony tablicami ostrzegawczymi. Pas ochronny od słupa linii energetycznej został odbudowany do szerokości ok 10,0 m i jest na bieżąco nadbudowywany. Obecnie eksploatacja prowadzona jest w SE części złoża. Kruszywo pobierane jest z północnej ściany wyrobiska i w tym kierunku przesuwają się front eksploatacji. Wschodnia ściana wyrobiska jest ostateczna, a wzdłuż jej krawędzi ustawiono siatkę. W wyniku miejscowego obsunięcia się skarpy, w środkowym jej odcinku, doszło do przechylenia się ogrodzenia. W miejscu tym, a także w rejonie punktu V OG doszło do nieznacznego przekroczenia górnej krawędzi skarpy granicy OG i TG.</i>
Zalecenia pokontrolne:	<i>Postanowieniem z dnia 13 lipca 2023 r. wezwano Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń.</i>
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne

Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>Magdalena Czyżewska-Pietruczuk – geolog wojewódzki, Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu Ewelina Szerląg-Piękoś – główny specjalista, Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
Opracował informację:	<i>Ewelina Szerląg-Piękoś – główny specjalista, Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
Data opracowania:	<i>14.11.2023 r.</i>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>