

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Dobrowoda VII” gm. Kleszczele</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.4.2024.IF
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Dobrowoda VII” gm. Kleszczele</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Dobrowoda VII” gm. Kleszczele, pow. hajnowski, woj. podlaskie 14 marca 2024 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Dobrowoda VII” gm. Kleszczele udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 marca 2015 r. znak DIT-III.7422.1.2025, następnie zmienionej decyzją tego organu z dnia 23 listopada 2017 r. znak DIT-III.7422.40.2017.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego znajdował się w północnej części obszaru górniczego „Dobrowoda VII/1”, od drogi gruntowej z działki nr 414 obręb Dobrowoda. Zabezpieczono go szlabanem. Przy wjeździe znajdowała się tablica z nazwą złoża, numerami alarmowymi oraz kontener socjalny. W dniu kontroli wydobywanie nie było prowadzone. Na terenie zakładu w obrębie działki nr 417/1 znajdowała się ładowarka, koparka podsiębierna oraz mobilny przesiewacz. W północno-zachodniej części zakładu w obrębie działki nr 415 znajdował się kontener stanowiący zaplecze techniczne. Wydobywaniem objęto prawie cały obszar udokumentowanego złoża, eksploatacji nie prowadzono jedynie w południowo-zachodniej części obszaru górniczego- wzdłuż drogi asfaltowej Kleszczele -Dobrowoda. Wydobywanie prowadzono jednym poziomem wydobywczym w obrębie złoża suchego, w wyniku czego powstały regularne wyrobiska o głębokości od 2 do 9 m na działce nr 415 oraz o głębokości od 8-10 m w obrębie działki nr 417/1, które łączyły się ze sobą. Front robót wydobywczych znajdował się we wschodniej części złoża. Dno wyrobiska było wyrównane, a skarpy złagodzone. W miejscu prowadzonej eksploatacji (działka nr 417/1) znajdowały się hałdy przesortowanego kruszywa. W północnej części obszaru górniczego doszło do obsypania skarpy wyrobiska. Do dnia kontroli naruszona granicy pasa ochronnego została odbudowana. Nadkład został</i>

		złożony w obrębie pasów ochronnych w granicach OG oraz w granicach udokumentowanego złoża. Teren zakładu został oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Punkty załamania TG i OG nie zostały w wystarczający sposób wyznaczone i oznakowane w terenie. Podczas kontroli stwierdzono brak oznaczenia granic obszaru górniczego w południowej oraz zachodniej części obszaru górniczego Dobrowoda VII/1. Po przeprowadzonej kontroli Przedsiębiorca poinformował tut. organ o wyznaczeniu i oznakowaniu w/w punkty OG i TG, na dowód czego przesłał dokumentację fotograficzną.
8.	Zalecenia pokontrolne:	brak
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> <u>korespondencja z jednostką kontrolowaną,</u> <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewelina Sawicka – główny specjalista Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista
11.	Opracował informację:	Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu
12.	Data opracowania:	14.06.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.