

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Biała Woda VIII” gm. Suwałki</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.9.2024.ES
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Biała Woda VIII” gm. Suwałki</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Biała Woda VIII” gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie 24 kwietnia 2024 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Biała Woda VIII” gm. Suwałki udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak DIT-III.7422.46.2016, następnie zmienionej decyzją tego organu z dnia 18 września 2017 r. znak DIT-III.7422.46.2016.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego „Biała Woda VIII” odbywa się od strony złoża „Biała Woda V”. Przy zjeździe z drogi wojewódzkiej znajdowała się tablica informacyjna z nazwą zakładu, nazwą złoża i numerami kontaktowymi. Bezpośredni wjazd na teren zakładu jest ograniczony bramą przesuwną. W dniu kontroli eksploatacja kopaliny nie była prowadzona, odbywał się jedynie wywóz oraz przeróbka kruszywa. W obrębie wyrobiska pracowały koparki, ładowarki oraz samochody transportujące. W granicach złoża znajdowały się dwa węzły przeróbcze, w obrębie których pracowały przesiewacze. Wydobyciem objęto cały obszar złoża. Eksploatacja prowadzona była trzema piętrami wydobywczymi dwoma suchymi i jednym zawodnionym. W wyniku wydobycia powstało zawodnione wyrobisko w północnej, wschodniej i zachodniej części złoża, o skarpach dochodzących do ok. 14 m wysokości w części północnej i zachodniej oraz o wysokości ok. 17 m w południowej części złoża. Dno wyrobiska było wyrównane, a skarpy zostały złagodzone do bezpiecznego kąta nachylenia. W obrębie wyrobiska złożono składy przesortowanego materiału. Teren zachodniej części złoża został wstępnie zrekułtywowany. Nadkład złożono w obrębie pasów ochronnych wzdłuż południowej granicy OG i na bieżąco wykorzystuje się go do rekułtywacji. Pasy ochronne od słupów energetycznych znajdujące się w obrębie OG zostały zachowane.</i>

		<i>Obszar górniczy został w całości ogrodzony siatką, na której umieszczono tabliczki informacyjne i ostrzegawcze.</i>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>brak</i>
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Katarzyna Głowacka – główny specjalista, Ewelina Sawicka - główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	19.09.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.