

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Krynice” gm. Dobrzyniewo Duże</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.3.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Krynice” gm. Dobrzyniewo Duże</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Krynice” gm. Dobrzyniewo Duże, pow. białostocki, woj. podlaskie 23 marca 2023 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Krynice” gm. Dobrzyniewo Duże udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 03 marca 2021 r. znak DIT-III.7422.40.2020, następnie przeniesionej na rzecz obecnego Przedsiębiorcy decyzją tego organu z dnia 4 kwietnia 2022 r. znak DIT-III.7422.40.2020</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego odbywał się Z drogi nr 205 obręb Krynice, dalej drogą poprowadzoną przez działkę o nr 64/2 obręb Krynice. Przy wjeździe ustawiono tablicę z nazwą zakładu górniczego. W dniu kontroli wydobywanie nie było prowadzone. W obszarze górniczym nie stwierdzono maszyn wydobywczych i przeróbczych. Eksploatacją objęto południowo-wschodni fragment złoża „Krynice”, w jej wyniku powstało suche wyrobisko o wyrównanym dnie. Ściany wyrobiska dochodziły do wysokości 3,5 m, a kąt ich nachylenia wynosił do 80 stopni. Wydobywanie prowadzono jednym piętrem wydobywczym, w kierunku wschodnim. Transport urobku odbywał się po tymczasowej, wewnętrzzakładowej, utwardzonej drodze. Nadkład złożono na zwałowiskach znajdujących się wzdłuż granic obszaru górniczego: północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej. Zwały nadkładu częściowo znajdowały się poza południowo-wschodnią granicą wyznaczonego obszaru górniczego „Krynice” w obrębie działki 64/1. Zwałowisko nadkładu w północno-wschodniej części obszaru górniczego wychodziło częściowo na obszar działki o nr 63/3 obręb Krynice. W skarpach nadkładu widoczne były pozostałości rur drenażu melioracyjnego. Zachodnia część złoża „Krynice” była użytkowana rolniczo. Teren zakładu został oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z nazwą zakładu. Granice TG i OG nie zostały oznakowane w terenie.</i>

8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2023 r. znak DIT-III.7422.40.2020 wezwano Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń.</i>
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia /_wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> <u>inne:</u> postanowienie wzywające Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Magdalena Czyżewska-Pietruczuk – geolog wojewódzki Katarzyna Głowacka – główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	13.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.