

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Stawiski IV” gm. Stawiski</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.31.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Stawiski IV” gm. Stawiski</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Stawiski IV” gm. Stawiski, pow. kolneński, woj. podlaskie 19 października 2023 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Stawiski IV” gm. Stawiski udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. znak DIS.7512-157/10.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego znajdował się w południowo-wschodniej części złoża „Stawiski IV” – Pole A oraz w południowo zachodniej części złoża „Stawiski IV” - Pole B i odbywa się bezpośrednio z sąsiadującego złoża „Stawiski II”. Przed wjazdem znajdowały się tabliczki z nazwą zakładów górniczych będących w granicach własności Przedsiębiorcy i nazwą Przedsiębiorcy. W dniu kontroli wydobywanie nie było prowadzone. Na terenie zakładu nie znajdują się urządzenia i maszyny do prowadzenia eksploatacji kopaliny. Wydobywanie prowadzone jest selektywnie w obrębie piętra suchego złoża do połączenia się wyrobisk z sąsiadującym złożem „Stawiski II”. W obrębie pola B, w jego północnej części oraz w północno - zachodniej części pola A znajdowały się niewielkie zbiorniki wodne, wypełnione wodami opadowymi. W wyniku wydobywania powstały nieregularne wyrobiska o stromych skarpach dochodzącej do około 6 m wysokości. Nadkład został zdjęty z większości obszaru objętego koncesją i złożony wzdłuż granic wyznaczonego OG oraz w obrębie wyrobiska. W granicach zakładu górniczego znajdowały się, także liczne zwałowiska gliny. Teren zakładu nie został wystarczająco oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Granice TG i OG zostały wyznaczone i oznakowane w terenie.</i>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>brak</i>

9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> <u>korrespondencja z jednostką kontrolowaną,</u> <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewelina Sawicka - główny specjalista Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	16.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.