

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Janowszczyzna III” gm. Sokółka</i>
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DIT-III.7462.24.2023
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Janowszczyzna III” gm. Sokółka</i>
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Janowszczyzna III” gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie 30 sierpnia 2023 r.</i>
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Janowszczyzna III” gm. Sokółka udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z 6 czerwca 2012 r. znak DIS-III.7422.2.204.2012, następnie zmienionej decyzją tego organu z dnia 12 lipca 2022 r. znak DIT-III.7422.46.2017.</i>
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego odbywa się drogą gruntową przez południową część OG Janowszczyzna IIIa/1. Przy wjeździe ustawiono tablicę informacyjną z nazwą zakładu górniczego oraz tablicę informacyjną z sygnałami dźwiękowymi. Wydobywanie kopaliny ze złoża w polu Janowszczyzna IIIa/1 zostało zakończone. W tej części złoża dno wyrobiska zostało wyrównane, skarpy złagodzone do bezpiecznych kątów. Na górnych krawędziach skarp ustawiono tablice ostrzegawcze o głębokich wykopach. Wyrobisko porasta roślinność trawiasta. W południowej części pola Janowszczyzna IIIb/1 eksploatację również zakończono. W tej części złoża stwierdzono brak sprzętu wydobywczego. Dno wyrobiska było złagodzone i zadarnione. Zachodnia i południowa skarpy wyrobiska zostały złagodzone i mają ok. 2 m wysokości. Eksploatacja prowadzona jest w północnej części pola Janowszczyzna IIIb/1. Nadkład zdejmowany jest sukcesywnie wraz z przesuwaniem się frontu robót w kierunku północnym. Składowany jest on w północnej części tego pola oraz wzdłuż zachodniej skarpy wyrobiska. Ściana eksploatacyjna w tym miejscu ma 6 m wysokości i nachylenie 80 stopni. Wydobywaniem nie został objęty północny fragment złoża, teren ten porasta roślinność łąkowa. W dniu kontroli prowadzono załadunek kopaliny. W wyrobisku usypano kilka hałd przesortowanego materiału. Znajdował się tam również przesiewacz oraz ładowarka. Wydobywanie prowadzone było dwoma suchymi</i>

		<i>piętami wydobywczymi, skarpy mają tam 6-8 m wysokości. Granice OG zostały wyznaczone tylko dla północnej części pola Janowszczyzna IIIb/1, gdzie prowadzona jest eksploatacja. Nad górnymi krawędziami skarp wyrobiska ustawiono tablice ostrzegawcze. Wydobywaniem objęto złoża znajdujące się pod użytkiem leśnym. Zgodnie z oświadczeniem Przedsiębiorcy posiada on zgodę na wylesienie tego terenu. Dla części złoża gdzie zakończono wydobywanie tj. pole Janowszczyzna IIIa/1 i południowa część pola Janowszczyzna IIIb/1 nie zostały wyznaczone w punkty załamania granic OG i TG w terenie.</i>
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<i>Postanowieniem z dnia 8 września 2023 r., znak DIT-III.7422.46.2017.MC wezwano Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń.</i>
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> <u>korespondencja z jednostką kontrolowaną,</u> <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> <u>inne: postanowienie wzywające Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń</u>
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Magdalena Czyżewska-Pietruczuk – geolog wojewódzki Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista
11.	<b>Opracował informację:</b>	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	<b>Data opracowania:</b>	11.12.2023 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.