

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Podkamionka VIII” gm. Sokółka</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.5.2024.IF
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Podkamionka VIII” gm. Sokółka</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Podkamionka VIII” gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie 22 marca 2024 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę postanowienia Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. znak DIT-III.7422.21.2019.IF wzywającego do usunięcia naruszeń, a także wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Podkamionka VIII” gm. Sokółka udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 7 marca 2023 r. znak DIT-III.7422.21.2019.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>W dniu kontroli prowadzono wydobywanie i wywóz kruszywa ze złoża „Podkamionka VIII”. Na terenie zakładu górniczego pracowały koparki podsiębierne i ładowarki oraz znajdowały się dwa przesiewacze mobilne, odwadniacz i koparka gąsienicowa o dalekim zasięgu eksploatacji. Eksploatacją objęto powierzchnię ok. 1 ha. Wydobywanie prowadzone jest drugim piętrem wydobywczym w południowo-zachodniej oraz centralnej części złoża. Wysokość skarp wydobywczych w zachodniej części złoża wynosi od 2 do 3 m, w części południowo-zachodniej i południowo-wschodniej ok. 12-14 m. W północnej i zachodniej części wyrobiska usypano liczne hałdy przesortowanego materiału. Jedna z hałd usypana w obrębie pasa ochronnego od sąsiedniej nieruchomości była za wysoka t.j. 7 metrowa i przekraczała swoim zasięgiem granice TG i OG, tym samym granicę własności nieruchomości. Nie można było stwierdzić czy naruszenie pasa ochronnego od sąsiedniej nieruchomości zostało usunięte, co nakazano wykonać w/w postanowieniem. Dodatkowo stwierdzono naruszenie północno-zachodniej granicy OG i TG. Teren wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska oznakowano tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Granice TG i OG zostały wyznaczone i oznakowane w terenie.</i>

8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>Sprawa w toku- organ zwrócił się do Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku z prośbą o dokonanie obmiaru wyrobiska.</i>
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> <u>inne: korespondencja z inną instytucją.</u>
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewelina Sawicka - główny specjalista Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	14.06.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.