

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Żyrwiny II”, gm. Szypliszki</i>
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DIT-III.7462.1.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<i>Nie dotyczy</i>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Żyrwiny II”, gm. Szypliszki</i>
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Żyrwiny II”, gm. Szypliszki, pow. suwalski, woj. podlaskie 25 lutego 2021 r.</i>
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Żyrwiny II”, gm. Szypliszki udzielonej poprzedniemu przedsiębiorcy decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2017 r., znak DIT-III.7422.2.2017, przeniesionej następnie decyzją tego organu z dnia 24 stycznia 2018 r., znak DIT-III.7422.2.2017 na rzecz obecnego przedsiębiorcy.</i>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<i>Złoże udostępnione jest wjazdem od strony E, przy którym ustawiono tablicę z nazwą zakładu. Od strony rzeki Czarnej wyznaczono pas ochronny o szer. 10 m. W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia pracami wydobywczymi ww. pasa ochronnego, natomiast na jego fragmencie w obrębie działki nr 176 znajdowały się niewielkie hałdy nadkładu. Eksploatacją objęto znaczną część złoża, a front robót przesuwają się w kierunku NW. Ściany wyrobiska osiągają wysokość ok 8 m. Powstałe wyrobisko połączone jest z sąsiednim zakładem górniczym Żyrwiny III. Teren zakładu górniczego oznaczono tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, a granice OG zostały oznaczone wbitymi palikami.</i>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<i>Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 10.03.2021 r. polecono usunąć złożony nadkład poza wyznaczony 10 m pas ochronny.</i>
<b>Akta sprawy:</b>	<div><input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / <u>wystąpienie pokontrolne,</u> <input type="checkbox"/> inne: ....</div>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>Pracownicy Referatu Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
<b>Opracował informację:</b>	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>

<b>Data opracowania:</b>	<i>31.08.2021 r.</i>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>