

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	SUN SOURCE Spółka z o. o., ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.7.1.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.01.00-20-0155/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIZNA o mocy do 1 MW”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 08.03.2022 r. do 25.03.2022 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano
<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną <input type="checkbox"/> protokół z kontroli <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Małgorzata Kopańska - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Opracował informację:</b>	Małgorzata Kopańska - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	12.05.2022 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok