

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Podkamionka VIII” gm. Sokółka</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.21.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Podkamionka VIII” gm. Sokółka</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Podkamionka VIII” gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie 10 sierpnia 2023 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Podkamionka VIII” gm. Sokółka udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 7 marca 2023 r. znak DIT-III.7422.21.2019.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego odbywał się z drogi gruntowej o nr ewidencyjnym 355 obręb Podkamionka. Przy wjeździe umieszczono tablicę z nazwą zakładu górniczego. W tym miejscu znajdowały się także baraki socjalno-biurowe oraz pomieszczenia garażowo-magazynowe. W dniu kontroli prowadzono wydobywanie oraz wywóz kruszywa. Eksploatacją objęto praktycznie cały obszar złoża, wydobywanie nie było prowadzone jedynie w południowo-wschodniej części, gdzie zostały zdeponowane hałdy odspojonego kruszywa. Wydobywanie prowadzono dwoma piętrami eksploatacyjnymi. W jego wyniku powstało nieregularne wyrobisko o skarpach dochodzących do 8-10 m wysokości. Front robót wydobywczych przesuwają się w kierunku południowo-zachodnim. W dniu kontroli w obrębie wyrobiska pracowały koparka i ładowarka oraz znajdowały się dwa mobilne przesiewacze oraz odwadniacz. Wzdłuż wschodniej granicy OG znajdowały się dwa podłużne zbiorniki wodne zasilane ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego poza granicami OG i TG. W północno-zachodniej oraz centralnej części wyrobiska usypano hałdy przesortowanego materiału. Nadkład został usunięty z całej powierzchni złoża i zdeponowany wzdłuż północnej granicy OG oraz w pasach ochronnych wzdłuż wschodniej i południowej granicy OG. Stwierdzono naruszenie górnej krawędzi skarpy wyrobiska pasa ochronnego od działki o nr 327 obręb Podkamionka, na długości 23,5 m i szerokości ok. 1 m. Teren wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska oznakowano tablicami</i>

		<i>ostrzegawczymi i informacyjnymi. Granice TG i OG zostały wyznaczone i oznakowane w terenie.</i>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2023 r., znak DIT-III.7422.21.2019.IF wezwano Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń.</i>
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> <u>inne: korespondencja z inną instytucją, postanowienie wzywające Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń</u>
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewelina Sawicka - główny specjalista Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	21.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.